## УДК 621.315.592

## КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕСОМ СИНТЕЗУ ПЛІВОК ТЕЛУРИДУ СВИНЦЮ В КВАЗІРІВНОВАЖНИХ УМОВАХ

© Галущак М.О., Павлюк Л.Р., Рувінський Б.М., 2006 Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Досліджено виділення фази вільного свинцю при вирощуванні плівок телуриду свинцю методом гарячої стінки. Вияснено механізм утворення металічної фази в квазірівноважних умовах, який пов'язаний з дисоціацією сполук при випаровуванні і накопленням міжвузлових атомів свинцю в конденсаті. Для плівок PbTe розраховано концентрації йонів свинцю і електронів у виділеній фазі, які відповідають металічній фазі

В роботах [1,2] теоретично досліджувалась можливість існування рівноважної дисперсної фази напівпровідникових систем, яка містить металічні частинки. Гетерогенні стани такого типу пояснювались флуктуаційною неоднорідністю кристалів з перерозподілом електронів і йонів та виділенням їх в просторово розділені області у напівпровіднику, в якому відбувається фазовий перехід першого роду.

Експериментально виділення фази вільного свинцю при вирощуванні плівок РbTе методом гарячої стінки у квазірівноважних умовах спостерігалось при низьких парціальних тисках пари халькогену або підвищених тисках пари свинцю [3–5].

Термодинамічний опис процесу виділення фаз компонентів плівок здійснено в [4,6]. Проведений в [6] кристалохімічний розрахунок концентрації носіїв струму в плівці з врахуванням виділення фаз вимагав додаткового визначення з експерименту [3] нової квазіхімічної сталої, відповідальної 38 утворення фази вільного свинцю. При цьому вважалось [3,6], що вказана концентрація повністю визначається утворенням при малих тисках халькогену металічної фази. В той же час експериментальні баричні залежності [3] концентрації носіїв струму в плівці можна пояснити [7] і без припущення про виділення окремих фаз, які займають дуже малий об'єм порівняно з об'ємом всієї плівки.

Крім експериментального виявлення і дослідження металічної фази в плівках PbTe, отриманих методом гарячої стінки, завдання даної роботи полягає також в тому, щоб теоретично, на основі відомих квазіхімічних сталих [8-10], які визначають процес вирощування плівок [7], показати можливість виникнення в них при низьких тисках халькогену саме металічної фази свинцю і з'ясувати основний механізм її утворення.

Тонкі плівки телуриду свинцю вирощували із парової фази методом гарячої стінки (рис.1) [4]. Наважками для випаровування були наперед синтезовані кристали РbTe n-типу провідності з концентрацією носіїв n=(2-4)·10<sup>17</sup> см<sup>-3</sup>. Як підкладки використовувалися свіжі сколи (111) і (100) монокристалів  $BaF_2$  і NaCl відповідно. Парціальні тиски сполук Р<sub>РbX</sub> (X=Te), а також складових компонентів Р<sub>X<sub>2</sub></sub>, Р<sub>Рb</sub> у зоні осадження задавалися температурами основного T<sub>e</sub>=820 К і додаткових T<sub>a</sub>=400-600 К джерел із наважками сполук та чистих елементів відповідно. Осадження плівок проводилося при температурах Т₅=400-700 К. Температура стінок камери складала Т<sub>w</sub>=850 К. Швидкість росту плівок становила ~3 нмс-1, а їх товщина – 4-10 мкм.

Морфологія поверхні плівок контролювалася металографічно i електронно-мікроскопічно. Фазовий і хімічний склади досліджували рентгенографічно, електронно-зондовим методом, а оже-електронною також спектроскопією. Електричні параметри плівок визначалися компенсаційним методом у постійних електричних і магнітних полях.

Проведені дослідження показали, шо електричні властивості та фазовий склад плівок РbTe суттєво залежать від технологічних факторів вирощування [4]. Так, для плівок телуриду свинцю при температурах T<sub>s</sub>=400-620 К і парціальних тисках телуру  $P_{Te_2} = 10^{-7} - 1,3 \cdot 10^{-2}$  Па на сколах (111) осаджується матеріал тільки п-типу BaF<sub>2</sub> провідності (рис.2). При цьому виявлено, що плівки n-PbTe, одержані із наважок після п'ятигодинного випаровування, мають на поверхні вкраплення металу (рис.3, а) [5]. Додаткове підживлення пари свинцем призводить до збільшення вільного металу на поверхні плівок (рис.3,б). Зауважимо також, що

при цьому з'являється вільна фаза чистого телуру

при температурах осадження T<sub>s</sub>>660 К навіть значні пересичення пари телуром не приводять до зміни птипу провідності плівок. На поверхні плівок n-PbTe

4

(рис.3,б) [5].

1 – нагрівники основного 9, додаткового 10 джерел; стінок камери 8; 2 – термопара; 3 – заслінка; 4 – нагрівник підкладки; 5 – радіаційний екран; 6 – основа реактора; 7 – плита; 11 – підкладка; 12 – маска; 13 – тримач підкладки

Рис. 1. Схема (а) і розподіл температури (б) у реакторі для вирощування плівок методом гарячої стінки [4]



Рис. 2. Залежність концентрації п (1) і рухливості µ (2) носіїв струму у плівках РbTe від температури осадження T<sub>s</sub> (метод гарячої стінки; підкладка – сколи (111) BaF<sub>2</sub>; T<sub>e</sub>=820 K; T<sub>w</sub>=850 K; P<sub>Tes</sub> = 1,3·10<sup>-2</sup> Па)

Для опису фізико-хімічних процесів в плівці РbTe при парофазній епітаксії ми використали квазіхімічний підхід [11]. Оскільки область можливого утворення фази металу просторово відділена від конденсату сполуки PbX<sup>S</sup>, то можно розглянути квазіхімічну реакцію для системи із зародком початкової флуктуаційної неоднорідності:

$$2Pb^{V} + \frac{1}{2}X_{2}^{V} \leftrightarrow PbX^{S} + Pb_{i}^{0}, \qquad (1)$$

де один із атомів пари Pb осідає на підкладку з утворенням сполуки  $PbX^S$  плівки, а другий – попадає в область локалізації майбутнього комплексу атомів Pb або виділення цілої фази металу (у міжвузловину гратки  $PbX^S$ ; на місце вакансії халькогену у вигляді антиструктурних дефектів, нещодавно виявлених в PbTe [12]; у мікропорожнину – агрегат вакансій Pb i X). При достатньо великій концентрації  $[Pb_i^0]$  в локальній області ймовірною може стати незворотна реакція [13]

$$Pb_i^0 \rightarrow Pb_i^{4+} + 4e^-, \qquad (2)$$

а концентрація вільних електронів в цій області буде такою:

$$\mathbf{n} = \mathbf{4} [\mathbf{P} \mathbf{b}_i^0] \,. \tag{3}$$

Реакція (2) є характерною для утворення

металічної фази при відповідній для металу концентрації [Pb<sub>i</sub><sup>0</sup>].

Константа рівноваги квазіхімічної реакції (1)

$$\mathbf{K}_{0}(\mathbf{T}_{s}) = [\mathbf{Pb}_{i}^{0}] \cdot \mathbf{P}_{Pb}^{-2} \cdot \mathbf{P}_{X_{2}}^{-1/2}, \qquad (4)$$

звідки

$$[Pb_{i}^{0}] = K_{o}(T_{s}) \cdot P_{Pb}^{2} \cdot P_{X_{2}}^{1/2}, \qquad (5)$$

де  $T_s$  – температура осаждения (підкладки);  $P_{Pb}$  і  $P_{X_s}$  – парціальні тиски пари свинцю і халькогену

біля підкладки, зумовлені у квазірівноважних умовах випаровуванням наважки PbTe. Для реакції рівноваги "наважка-пара" при розкладанні твердого PbX у випаровувачі з температурою T<sub>e</sub> маємо, що

$$PbX^{s} \leftrightarrow Pb^{v} + \frac{1}{2}X_{2}^{v},$$

$$K_{PbX}(T_{e}) = P_{Pb}P_{X_{2}}^{1/2}.$$
(6)



*Рис.3. Морфологія поверхні плівок PbTe, осаджених: а) – із наважки стехіометричного складу; б) – при пересиченні пари свинцем; в) – при пересиченні пари телуром* 

Враховуючи, що при розглянутих тисках пару можна вважати ідеальним газом, для квазірівноважного стану "пара-конденсат" стала  $K_{_{PbX}}(T_{_s})$  буде такою:

$$K_{PbX}(T_s) = K_{PbX}(T_e) \left(\frac{T_s}{T_e}\right)^{3/2}$$
. (7)

Парціальні тиски Р<sub>РЬ</sub> і Р<sub>Х2</sub> в (5) (біля підкладки) визначаються сталою (7). При цьому

$$P_{Pb} = K_{PbX} (T_s) P_{X_2}^{-1/2}.$$
 (8)

3 (8) і (5) одержимо, що

$$[Pb_i^0] = K_0(T_s)K_{PbX}^2(T_s)P_{X_2}^{-1/2}, \qquad (9)$$

тобто концентрація  $[Pb_i^0]$ зростає при малих тисках халькогену  $P_{X_\lambda}$  .

Стан рівноваги "пара-конденсат" при температурі Т<sub>s</sub> описується такими квазіхімічними реакціями [7]:

Pb<sup>V</sup> + 
$$\frac{1}{2}X_2^V$$
 ↔ PbX<sup>8</sup>,  $K_{PbX}(T_s) = P_{Pb} \cdot P_{X_2}^{1/2}$ ; (10)  
Pb<sup>V</sup> ↔ Pb<sup>+</sup><sub>1</sub> + e<sup>-</sup>,  $K'_{Pb,V}(T_s) = [Pb^+_1] \cdot n \cdot P_{Pb}^{-1}$ ; (11)  
Pb<sup>0</sup><sub>1</sub> ↔ Pb<sup>+</sup><sub>1</sub> + e<sup>-</sup>,  $K_a(T_s) = [Pb^+_1] \cdot n \cdot [Pb^0_1]^{-1}$ . (12)  
3 (10)-(12) випливає, що

$$\mathbf{K}_{Pb,V}^{'}\mathbf{K}_{PbX}^{-1}\mathbf{K}_{a}^{-1} = [Pb_{i}^{0}]P_{Pb}^{-2}P_{X_{2}}^{-1} = \mathbf{K}_{0}.$$
 (13)

Отже, константу  $K_0$  реакції (1) можна визначити через відомі квазіхімічні сталі [8-10], значення яких наведено в табл. 13 (9) і (13) маємо шукану концентрацію свинцю у вільній фазі

 $[Pb_i^0] = K_{PbX}(T_s)K_{Pb,V}(T_s)K_a^{-1}(T_s)P_{X_2}^{-1/2}$ . (14) При виконанні (2) і (3)

$$[Pb_i^{4+}] = [Pb_i^0] = \frac{1}{4}n.$$
 (15)

Оцінимо концентрації йонів і вільних електронів виділеної фази для випадку плівок PbTe [3], вирощених на підкладці BaF<sub>2</sub>. При температурі випаровування наважки  $T_e = 830$ K, температурі конденсації(підкладки)  $T_s = 650$  K і парціальному тиску телуру  $P_{Te2} = 2,8 \cdot 10^{-3}$  Па [7]

 $[Pb_i^{4+}] = 3,28 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$ ,  $n = 1,33 \cdot 10^{23} \text{ см}^{-3}$ , (16) що відповідає осадженню фази вільного свинцю [3,13]. При тих же температурних умовах і тиску  $P_{Te_2} = 7,5 \cdot 10^{-3} \Pi a$  [7] для плівок, вирощених на підкладці NaCl [3], одержимо, що

$$[Pb_i^{4+}] = 2,06 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}, \ n = 8,40 \cdot 10^{22} \text{ cm}^{-3}.$$
(17)

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що основний механізм виділення фази металу при вирощуванні плівок телуриду свинцю методом гарячої стінки пов'язаний з дисоціацією сполук при випаровуванні у квазірівноважних умовах і накопленням

міжвузлових атомів свинцю в локальних областях конденсату.

Константи	K <sub>0</sub>	ΔH, eB
$K_{PbX}(T_e), \Pi a^{3/2}$	$1,44 \cdot 10^{18}$	3,53
К' <sub>Рb,V</sub> (Т <sub>s</sub> ),см <sup>-6</sup> Па <sup>-1</sup>	$5,53 \cdot 10^{30}$	-1,05
$K_{a}(T_{s}), cm^{-3}$	$6,54 \cdot 10^{20}$	0,16

Таблиця 1 – Константи рівноваги квазіхімічних реакцій  $K = K_0 \exp(-\Delta H/kT)$ 

1. М.А.Кривоглаз, А.И.Карасевский. О возможности существования равновесной дисперсной фазы, содержашей металлические частины // ЖЭТФ, 63 (2). 1972. -С. 670-683. 2. М.А.Кривоглаз. Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов на флуктуационных неоднородностях в неидеальных кристаллах. – К.: Наукова думка; 1984. 3. А. Lopez-Otero. The use of a phase diagram as a guide for the growth of PbTe films // Appl. Phys. Lett. 26 (8). 1975. -*P.470-472*. 4. Д.М.Фреик, М.А.Галущак, Л.И.Межиловская. Физика и технология полупроводниковых пленок. – Львов: Вища школа, 1988. 5. A.Lopez-Otero, L.D.Haas. High mobility of asgrown PbTe films prepared by the hot-wall technique // Thin Solid Film, 23 (1). 1974. – Р.1-6. 6. В.В.Прокопів. Виділення фаз компонентів при синтезі плівок халькогенідів свинию квазірівноважними методами Вісник Прикарпатського університету, // Математика. Фізика. Хімія, 2. 1999. – С. 41-49. 7. Б.М.Рувинский, Д.М.Фреик, М.А.Рувинский. Кристаллохимия собственных дефектов в плёнках халькогенидов свинца с учетом механических напряжений и рода подложек // Фізика і хімія твердого тіла, 1 (2). 2000. – С. 185-193. 8. В.П.Зломанов, А.В.Новоселова. Р-Т-х – диаграммы состояния системы металл-халькоген. – М.: Наука, 9. В.П.Зломанов. Р-Т-х – диаграммы 1987. двухкомпонентных систем. – М.: МГУ, 1980. В.П.Зломанов. А.В.Новоселова. 10. А.М.Гаськов. Область гомогенности теллурида свинца // Изв. АН СССР. Неорган. материалы, 15 (8). 1979. - С. 1476-1478. 11. Ф.Крёгер. Химия несовершенных кристаллов. – М.: Мир, 1969. 12. В.Ф.Мастеров, С.И.Бондаревский, Ф.С.Насрединов, Н.П.Серегин, П.П.Серегин. Антиструктурные дефекты в полупроводниках типа PbTe // ФТП, 33(7). 1999. – С.772-773. 13. Б.М. Рувінський, Д.М. Фреїк, М.А. Рувінський, М.О. Галущак. Уворення металічної фази при синтезі плівок халькогенідів свинцю нерівноважними методами // Фізика і хімія твердого тіла, 2 (1). 2001. – C. 153-159.

УДК 62-492.2

## АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЧАСТИНОК ПОРОШКОПОДІБНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Голдак А., 2006 Національний університет "Львівська політехніка"

## Розглянута проблема методології визначення процентного розподілу розмірів частинок порошкоподібних матеріалів та наводиться порівняльна характеристика пропонованих методів

На даний час не втратила актуальності проблема вимірювання параметрів матеріалів у порошкоподібному стані, зокрема, матеріалів порошкової металургії, цементів та матеріалів, що використовуються для виготовлення різноманітних будівельних сумішей та розчинів, сировини для лаків та фарб, подрібненого кам'яного вугілля, що використовується як сировина для теплових електростанцій тощо.

Так, наприклад, розміри гранул цементного порошку визначають якість самого цементу [1], а саме:

18–26 мкм – для звичайного цементу "Портланд";

12-18 мкм – для швидкотвердіючих цементів;

9-10 мкм – для дуже швидкотвердіючих